



Med stativ



Uden stativ



1. Fjern de 5 klare bundpropper.

2. Monter glideskinder med skruer fra bundpladen.

3. Monter stativ med gummi propper og M6 x 25.

4. Monter frontbeslag med bolt eller pladeskruer.

NB. På model uden stativ vendes frontbeslag så den laveste vinkel vender imod front.

Pladeskruer medleveres til model uden stativ

Stykliste		
Pos	Stk.	Tekst
1	1	Stativ
2	1	Frontbeslag
3	1	Pladeskjold
4	2	Bæreskinder
5	4	Skruer (fra beholder bund)
6	5	Gummi propper
7	1	M6 x 16 maskinskruer
8	5	M6 x 25 maskinskruer

Note				METRO THERM A/S
Material		Mønter af pladesæt 08:062		796869999
CONTROL INSTRUCTION	Part	Montering af pladesæt 08:062		796869999
Controlmeasures	Revision	27.06.2011	Scale	796869999
Tol. of controlmeasures	By	SA Tryk nr. rettet fra 08:061	Drawn	05-11-2008
Tol. of other measures	By DOC	134	Checked	796869999
Approval/rep. on doc.	DOC	132	Oplyst af CPN	796869999