

SERVICETJEK

VARMEPUMPE - LUFT/VAND

12-10-2021

Kunde:



Grøn energi



KONKLUSION

Vi har med professionelt uddannede fagfolk kontrolleret følgende:

UDEDEL

Er der fri luftpassage igennem fordamperen?

Ja



Nej



Er der belægninger/skidt på ventilatoren?

Ja



Nej





Er der støj/mislyde fra ventilator?

Ja
☐

Nej
☒

Er der synlige skader på fordamper?

Ja
☐

Nej
☒

Er kondensbakken fundet rengjort?

Ja
☒

Nej
☐





Er der fri passage i kondensafløbet?

Ja
☒

Nej
☐

Er snavssamleren adskilt og visuelt kontrolleret?



INDEDEL

Er varmekurven fundet passende til husets behov?



Ved forkert varmekurve mindskes varmepumpens virkningsgrad.



Er varmekurven blevet justeret til husets behov?

Ja
☒

Nej
☐



Er temperaturen på brugsvand korrekt?

Ja
☒

Nej
☐





VARMEANLÆGGET

Er trykket på varmeanlægget korrekt?

Ja
☒

Nej
☐



Er der foretaget en positiv afprøvning af sikkerhedsventil, der sikrer at denne virker?

Ja
☒

Nej
☐

Kommentarer:

Antal starter 20165

Total drifttid 14747

Gennemsnitlig ok



SERVICETJEK

Fabrikant: Metro Therm

Model / Type: F8/330

Størrelse / Effekt: 8kw

Sidste kalenderårs forbrug: Totalt 83514 kwh

Foto af Mærkeplade:



Dato: 12-10-2021

Tekniker:

Henvist materiale:

Spørgsmål og svar er udarbejdet af følgende samarbejdspartnere:



BILAG: SAMLET BESVARELSE
UDEDEL

Er der fri luftpassage igennem fordamperen?	Ja ☒	Nej ☐
Er der belægninger/skidt på ventilatoren?	Ja ☐	Nej ☒
Er der støj/mislyde fra ventilator?	Ja ☐	Nej ☒
Er der synlige skader på fordamper?	Ja ☐	Nej ☒
Er kondensbakken fundet rengjort?	Ja ☒	Nej ☐
Er der fri passage i kondensafløbet?	Ja ☒	Nej ☐
Er snavssamlere adskilt og visuelt kontrolleret?	Ja ☒	Nej ☐

INDEDEL

Er varmekurven fundet passende til husets behov?	Ja ☐	Nej ☒
Er der varmtvandsbeholder på denne installation?	Ja ☒	Nej ☐



Er temperaturen på brugsvand korrekt?

Ja

☒

Nej

☐**VARMEANLÆGGET**

Er trykket på varmeanlægget korrekt?

Ja

☒

Nej

☐

Er der foretaget en positiv afprøvning af sikkerhedsventil, der sikrer at denne virker?

Ja

☒

Nej

☐

Er der monteret separat anlægspumpe?

Ja

☐

Nej

☒